

Touristinformation Bayrischzell

Kirchplatz 2
83735 Bayrischzell

Tel: 08023648
Fax: +49 8023 1034

tourist-info@bayrischzell.de
<http://www.bayrischzell.de/>

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Tourist Information

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz \(Version 2.0.\)](#), [Weg vom Parkplatzes zum Eingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#) , [Weg vom Parkplatzes zum Eingang](#), [Treppe zum Eingang](#), [Weg vom Eingangsbereich zur Tourist Information](#) , [Allgemeine Beschilderung](#)

Kundenraum

Zugehörige Modulbögen: [Tourist Information](#) , [Weg vom Eingangsbereich zur Tourist Information](#) , [Allgemeine Beschilderung](#)

Schalter

Zugehörige Modulbögen: [Schalter/Tresen/Kasse](#) , [Allgemeine Beschilderung](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [WC für Menschen mit Beeinträchtigungen](#), [Weg vom Eingangsbereich zum WC](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Parkplatz (Version 2.0.)



TI Bayrischzell
Allgemeiner
Parkplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Schalter/Tresen/Kasse



Beratungsplatz



Beratungsplatz

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Tourist Information



Tourist Information



Tourist Information



Tourist Information

Der Raum ist beleuchtet.

Technische Hilfsmittel

Es gibt keinen Alarm.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.