Bericht
für den Gast

Blick auf Schliersee

Rundweg um den Schliersee

Anschrift	Gästeinformation Schliersee Perfallstr. 4 83727 Schliersee
Kontaktdaten	Tel.: Tel. +49 (0) 8026 60 650 890 E-Mail: tourismus@schliersee.de

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Prüfergebnis

Der **Rundweg um den Schliersee** wurde am 28.06.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Information zur Barrierefreiheit“

Information
zur Barrierefreiheit

ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2016 bis Juni 2019** führen.

Es liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Gehbehinderung

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Vorbemerkung

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs oder Anbieters.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes oder Anbieters hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Alle Bereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Information zur Barrierefreiheit“.** Einzelne Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der anderen Stufen und Kennzeichnungen.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Übersichtskarte Rundweg Schliersee (Quelle: www.outdooractive.com)

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Information zur Barrierefreiheit“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche und Abschnitte zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Weges“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Weges.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Überblick über das Prüfergebnis für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Barrierefreiheit geprüft					**Bemerkungen**
Teilergebnisse:					
Parkplatz an der Vitalwelt	✓	✓	✓	✓	Ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden und ausgeschildert
Bushaltestellen in Schliersee entlang des Seestraße	✓	✓	✓	✓	Breite der Bewegungsfläche 250 cm.
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung					Nicht vorhanden
Wanderweg (gesamt)	-	-	-	-	7,7 km lang, der Weg ist auch für andere Nutzer (Rad usw.) ausgewiesen; mehrere große Neigungen (bis 26 %); Abschnitt 7 z.T. schlecht begeh- und befahrbar; z.T. führt Weg auf von KFZ befahrenen Straßen
Abschnitt 1: Brücke Schlierach – Freudenberg (0-440 m) **Abschnitt: mittel**	✓	-	-	-	Es gibt eine 50 m lange Neigung mit 10 %. Insgesamt sind über eine Länge von 300 m 3 Abschnitte mit Neigungen von mehr als 6 % vorhanden. Gefälle und Steigungen abwechselnd. Keine Sitzgelegenheiten.

Abschnitt 2: Freudenberg (440 bis 590 m) **Abschnitt : schwer**	-	-	-	-	Es gibt eine 30 m lange Neigung mit 26 % und eine zweite mit 20 % auf 20 m. Hinweis für Rollstuhlfahrer vorhanden: Nutzung auf eigene Gefahr.
Abschnitt 3: Westufer (590 – 2.200 m) **Abschnitt : mittel**	-	-	-	-	Es gibt eine 50 m lange Neigung mit 8 %. Insgesamt sind 3 Abschnitte mit Neigung von mehr als 6 % vorhanden. Gefälle und Steigungen abwechselnd. Sitzgelegenheit vorhanden. Der Wegabschnitt 3 führt auf einer mit KFZ befahrenen Straße.
Abschnitt 4: Westufer / Barfußlehrpfad (2.200 – 2.700 m) **Abschnitt : schwer**	-	-	-	-	Treppe (6 Stufen mit 19 cm) nach Bahnübergang; es gibt eine 15 m lange Neigung mit 26 %. Ca. 5 Sitzgelegenheiten vorhanden. Barfußlehrpfad liegt im Abschnitt. Eine schmale Stelle mit 81 cm Breite.
Erlebnisstation: Barfußlehrpfad					Zur Information; aufgrund der Konzeption nicht für Rollstuhlnutzer geeignet.
Abschnitt 5: Ende Barfußlehrpfad – Beginn Ostufer (2.700 – 3.600 m) **Abschnitt : mittel**	-	-	-	-	Es gibt eine 40 m lange Neigung mit 12 %. Ca. 5 Sitzgelegenheiten vorhanden. Der Wegabschnitt 5 führt 400 m

					auf einer mit KFZ befahrenen Straße.
Barrierefreiheit geprüft					**Bemerkungen**
Abschnitt 6: Ostufer bis Badestelle (3.600 – 5.400 m) **Abschnitt : schwer**	✓	-	-	-	Es gibt eine 19 m lange Neigung mit 14 %. 5 Sitzgelegenheiten vorhanden
Abschnitt 7: Strandbad Schliersee – Ende des Wanderweges (5.400 – 7.700 m) **Abschnitt : mittel**	-	-	-	-	Es gibt eine 15 m lange Neigung mit 11 %. 20 Sitzgelegenheiten vorhanden; nicht leicht begeh- und befahrbar; Natursteinpflaster; wassergebundene Decke

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme

teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**
(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

teilweise barrierefrei und **barrierefrei** für **Rollstuhlfahrer**
(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Kriterien zu den Schwierigkeitsgraden des Wegeabschnitts (**leicht**, **mittel**, **schwer**) finden Sie am Ende des Berichts. Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Lage der beschriebenen Wegeabschnitte

mit der Einstufung in **leicht**, **mittel** bis **schwer** für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen



Übersichtskarte Rundweg Schliersee (Quelle: www.outdooractive.com; eigene Veränderungen)

Beschreibung des Wanderweges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Der Weg ist ca. 7,7 km lang und führt auf der Westseite überwiegend auf einer Straße. Weiterhin gibt es zwei hohe Neigungen mit mehr als 25 %. Am Ende befindet sich ein Barfußlehrpfad. Der Einstieg führt aber über Stufen und Gleise. An der Süd- und Ostseite führt der Weg entlang des Ufers (nicht mehr befahrene Straße). Das letzte Stück des Rundweges führt durch den Ort Schliersee entlang der dort vorhandenen Seepromenade. Die besten Parkmöglichkeiten für den Start des Weges befinden sich hier.

Beschilderung

- Der Rundweg ist durchgehend beschildert.

Parkplatz

- Ein Parkplatz (an der Vitalwelt) für Menschen mit Behinderung ist vorhanden und ausgeschildert.

WC für Menschen mit Behinderung

- Es ist kein öffentliches WC am Wanderweg vorhanden.

Bushaltestellen

- Es sind entlang des Weges mehrere Bushaltestellen vorhanden. Der Bussteig hat i.d.R. eine Mindestbreite von 250 cm.

Wanderweg

- Der Rundweg um den Schliersee ist insgesamt 7,7 km lang, der Weg ist auch für andere Nutzer (Rad usw.) ausgewiesen; der Weg hat mehrere große Neigungen (bis 26 %), die für Rollstuhlnutzer nur auf eigene Gefahr zu befahren sind; der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit größtenteils gut begeh- und befahrbar; nur der Abschnitt 7 ist z.T. schlecht begeh- und befahrbar; z.T. führt der Weg auf von KFZ befahrenen Straßen. Es gibt zahlreiche Sitzgelegenheiten entlang des Weges. Zweimal muss die Bahnstrecken überquert werden. Beim Bahnübergang im Anschnitt 4 müssen einige Treppenstufen überwunden werden.
- Abschnitt 1: Brücke Schlierach – Freudenberg (0-440 m)

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Abschnitt mittelschwer: Es gibt eine 50m lange Neigung mit 10 %. Insgesamt sind über eine Länge von 300 m 3 Abschnitte mit Neigungen von mehr als 6 % vorhanden. Gefälle und Steigungen abwechselnd. Keine Sitzgelegenheiten.

- Abschnitt 2: Freudenberg (440 bis 590 m)
  Abschnitt schwer: Es gibt eine 30 m lange Neigung mit 26 % und eine zweite mit 20 % auf 20 m. Hinweis für Rollstuhlfahrer vorhanden: Nutzung auf eigene Gefahr.
- Abschnitt 3: Westufer (590 – 2.200 m)
  Abschnitt mittelschwer: Es gibt eine 50 m lange Neigung mit 8 %. Insgesamt sind 3 Abschnitte mit Neigung von mehr als 6 % vorhanden. Gefälle und Steigungen abwechselnd. Sitzgelegenheit vorhanden. Der Wegabschnitt 3 führt auf einer mit KFZ befahrenen Straße.
- Abschnitt 4: Westufer / Barfußlehrpfad (2.200 – 2.700 m)
  Abschnitt schwer: Treppe (6 Stufen mit je 19 cm) nach Bahnübergang; es gibt eine 15 m lange Neigung mit 26 %. 5 Sitzgelegenheiten vorhanden. Der Barfußlehrpfad liegt am Ende des Abschnitts. Eine schmale Stelle mit 81 cm Breite ist vorhanden.
- Abschnitt 5: Ende Barfußlehrpfad – Beginn Ostufer (2.700 – 3.600 m)
  Abschnitt mittelschwer: Es gibt eine 40 m lange Neigung mit 12 %. 5 Sitzgelegenheiten vorhanden. Der Wegabschnitt 5 führt 400 m auf einer mit KFZ befahrenen Straße.
- Abschnitt 6: Ostufer bis Badestelle (3.600 – 5.400 m)
  Abschnitt schwer: Es gibt eine 19 m lange Neigung mit 14 %. 5 Sitzgelegenheiten vorhanden
- Abschnitt 7: Strandbad Schliersee – Ende des Wanderweges (5.400 – 7.700 m)
  Abschnitt mittelschwer: Es gibt eine 15m lange Neigung mit 11 %. 20 Sitzgelegenheiten vorhanden; nicht leicht begeh- und befahrbar; Natursteinpflaster; wassergebundene Decke

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Weges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Bushaltestellen

- Es sind schriftliche Haltestelleninformationen vorhanden.

Nutzungen

- Der Wanderweg / -abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.
- Der Wanderweg führt stellenweise auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

WC für Menschen mit Behinderung

- Es ist kein öffentliches WC am Wanderweg vorhanden.

Wegebeschaffenheit und Hindernisse

- Es sind keine Böschungen vorhanden.
- Die abschüssigen Stellen sind nicht mit einem Handlauf gesichert (außer in Abschnitt 1)

Barfußlehrpfad

- Die Informationen werden schriftlich vermittelt.

Beschilderung

- Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Weges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Bushaltestellen

- Es sind keine visuell kontrastreiche Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.
- Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.
- Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

WC für Menschen mit Behinderung

- Es ist kein öffentliches WC am Wanderweg vorhanden.

Nutzungen

- Der Wanderweg / -abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.
- Der Wanderweg führt stellenweise auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

Wegebeschaffenheit und Hindernisse

- Es sind keine Böschungen vorhanden.
- Die abschüssigen Stellen sind nicht mit einem Handlauf gesichert (außer in Abschnitt 1)
- Es sind keine durchgängig visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Begrenzungen des Weges vorhanden.
- Der Weg ist bis auf einzelnen Stellen mindestens 180 cm breit.
- Der Belag wechselt zwischen wassergebundenen Decken, Asphalt, Natursteinpflaster.
- Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit größtenteils gut begeh- und befahrbar; nur der Abschnitt 7 ist z.T. schlecht begeh- und befahrbar

Barfußlehrpfad

- Die Station/das Objekt/Exponat kontrastiert visuell mit der Umgebung.
- Die Informationen sind gut ausgeleuchtet.
- Die Informationen sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Informationen werden schriftlich vermittelt.

Beschilderung

- Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.
- Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.
- Die Informationen sind nicht taktil erfassbar.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Weges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Bushaltestellen

- Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet.

Nutzungen

- Der Wanderweg / -abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.
- Der Wanderweg führt stellenweise auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

Wegebeschaffenheit und Hindernisse

- Es sind keine Böschungen vorhanden.
- Die abschüssigen Stellen sind nicht mit einem Handlauf gesichert (außer in Abschnitt 1)

Barfußlehrpfad

- Die Station/das Objekt/Exponat kontrastiert visuell mit der Umgebung.
- Die Informationen sind gut ausgeleuchtet.
- Die Informationen sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Informationen werden schriftlich vermittelt.

Beschilderung

- Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.
- Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.
- Unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

Erläuterung der Piktogramme und Abkürzungen

Die verwendeten Kürzel bzw. Piktogramme bedeuten, dass der jeweilige Bereich teilweise barrierefrei oder barrierefrei für die entsprechende Personengruppe ist.

teilweise barrierefrei für Menschen mit **Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

barrierefrei für Menschen mit **Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

teilweise barrierefrei für **Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

barrierefrei für **Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

teilweise barrierefrei für Menschen mit **Sehbehinderung**

barrierefrei für Menschen mit **Sehbehinderung**

teilweise barrierefrei für **blinde Menschen**

barrierefrei für **blinde Menschen**

teilweise barrierefrei für Menschen mit **Hörbehinderung**

barrierefrei für Menschen mit **Hörbehinderung**

teilweise barrierefrei für **gehörlose Menschen**

barrierefrei für **gehörlose Menschen**

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin

barrierefrei für Menschen mit **kognitiver Beeinträchtigung**

Die Qualitätskriterien der jeweiligen Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de

Die in den Tabellen verwendeten Hinweise besitzen folgende Bedeutungen:

leer: Es sind keine Kriterien anwendbar.

Blauer Haken: Es werden alle anwendbaren Kriterien des Moduls / des Teilbereichs erfüllt.

Rotes Minus: Es werden keine oder nicht alle anwendbaren Kriterien des Moduls / des Teilbereichs erfüllt.

Grauer Kreis: Die Kriterien/Anforderungen sind an dieser Stelle nicht relevant.

Erläuterung zu den Schwierigkeitsgraden von Wegeabschnitten

Stufen im Wegeabschnitt	**Abschnitte**
Weg ist stufen- und schwellenlos	**Leicht**
Weg hat maximal eine Stufe bis zu 21 cm im Abstand von …	**Mittel**
Weg weist mehrere Stufen / Treppen auf	**schwer**
Neigungen im Wegeabschnitt	**Abschnitte**
< 6% Ausnahme: max. 12 % auf max. 1 m Länge	**Leicht**
< 12% und > 6%	**mittel**
12% bis 18 %	**Schwer**
> 18%	**Schwer**
Belag im Wegeabschnitt	**Abschnitte**
leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/Asphalt o.ä.)	**Leicht**
> 50% leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/Asphalt o.ä.)	**Mittel**
< 50% leicht begeh- und befahrbar (z.B. Beton/Asphalt o.ä.)	**Schwer**

Wenn in einem Wegeabschnitt entweder Stufen, Neigungen oder Belag die Kriterien für einen Schwierigkeitsgrad erreichen, wird der Wegeabschnitt in Leicht, Mittel oder Schwer eingestuft. Es müssen somit nicht immer Kriterien aus allen drei Gruppen (Stufen, Neigung, Belag) zutreffen.

Die Wege, die ein Rollstuhlfahrer z.B. leicht bergauf fahren kann, sind individuell und für jede Person verschieden. Somit sind Schwierigkeitsgrade auch für die verschiedenen Personengruppen individuell verschieden. Für den einen Rollstuhlnutzer ist ein Weg leicht, für einen anderen ggf. schon schwer. Wir versuchen trotz dieser Problematik mit Angabe eines Schwierigkeitsgrades Ihnen eine einfachere Nutzung der Ergebnisse und des Weges zu ermöglichen.

© DSFT Berlin, Charlottenstraße 13, 10969 Berlin