

Best Western Premier Bayerischer Hof Miesbach

Oskar-von-Miller-Str. 2-4
83714 Miesbach

Tel: (0) 80 25/288-0
Fax: (0) 80 25/288-288

info@bayerischerhof-online.de
<http://www.bayerischerhof-online.de/>

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 31. August 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Fotos zur Einrichtung



Außenansicht

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz für Menschen mit Behinderung](#) , [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#) , [Weg zu Rezeption / Aufzug / Treppe \(2. Etage\)](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Zimmer 349

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 349](#), [Sanitärraum Zimmer 349](#), [Treppe zum Zimmer / Frühstücksraum / öffentlichem WC](#) , [Aufzug zum Zimmer / Frühstücksraum / öffentlichem WC](#) ,

Weg zu Rezeption / Aufzug / Treppe (2. Etage), Weg zum Zimmer 349 (3. Etage), Allgemeine Beschilderung

Speiseraum / Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: Frühstücksraum, Treppe zum Zimmer / Frühstücksraum / öffentlichem WC , Aufzug zum Zimmer / Frühstücksraum / öffentlichem WC , Weg zu Rezeption / Aufzug / Treppe (2. Etage), Weg zum Frühstücksraum / öffentlichem WC


Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: Öffentliches WC , Treppe zum Zimmer / Frühstücksraum / öffentlichem WC , Aufzug zum Zimmer / Frühstücksraum / öffentlichem WC , Weg zu Rezeption / Aufzug / Treppe (2. Etage), Weg zum Frühstücksraum / öffentlichem WC , Tür im Flur zum öffentlichen WC, Allgemeine Beschilderung

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: Technische Hilfsmittel

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 250 cm.

Stellplatzlänge: 470 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Haupteingang



Eingangsbereich

Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Rezeption



Rezeption

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus nicht direkt sichtbar und der Weg nicht bildhaft und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Zimmer 349

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt im Schlafraum sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Sanitärraum Zimmer 349

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Weg vom Parkplatz zum Eingang

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Aufzug zum Zimmer / Frühstücksraum / öffentlichem WC

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Weg zu Rezeption / Aufzug / Treppe (2. Etage)



Weg zur Rezeption

Länge (Flur/Weg/Gang): 50 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

Weg zum Zimmer 349 (3. Etage)

Länge (Flur/Weg/Gang): 50 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

Weg zum Frühstücksraum / öffentlichem WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

Allgemeine Beschilderung



Allgemeine
Beschilderung

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.