

Tourist-Information und Kulturzentrum Waitzinger Keller in Miesbach

Schlierseer Str. 16
83714 Miesbach

Tel: 0802570000
Fax:

info@waitzinger-keller.de
[http://www.miesbach-tourismus.de/
kunst-kultur/waitzinger-keller-
kulturzentrum-miesbach/touristinfo.html](http://www.miesbach-tourismus.de/kunst-kultur/waitzinger-keller-kulturzentrum-miesbach/touristinfo.html)

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 13. April 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Außenansicht
vom Eingang zum
Kulturzentrum.

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parkplatz

Zugehörige Modulbögen: [Behinderten-PKW-Stellplatz](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang der T-Info / Kulturzentrum](#)

Eingang Kulturzentrum

Zugehörige Modulbögen: [Eingang zum Kulturzentrum](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang der T-Info / Kulturzentrum](#), [Allgemeine Hausbeschilderung](#)

Öffentliches Behinderten-WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches Behinderten-WC](#), [Weg zum Öffentlichen Behinderten-WC](#), [Allgemeine Hausbeschilderung](#)

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Kasse / Garderobe (Foyer)

Zugehörige Modulbögen: [Kasse \(während Veranstaltungen\)](#), [Foyer \(Garderobe / Kasse\)](#)

Saal Waitzinger Keller

Zugehörige Modulbögen: [Saal Waitzinger Keller](#), [Treppen zu den Veranstaltungsräumen](#), [Aufzug Ost](#), [Allgemeine Hausbeschilderung](#)

Gewölbe 1-4

Zugehörige Modulbögen: [Gewölbe 1-4](#), [Treppen zu den Veranstaltungsräumen](#), [Aufzug Ost](#)

Eingang T-Info

Zugehörige Modulbögen: [Eingang zur Tourist-Information](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang der T-Info / Kulturzentrum](#)

Schalter der Tourist-Information

Zugehörige Modulbögen: [Schalter der T-Info](#)

Behinderten-PKW-Stellplatz



Parkplatz an der Straße vor der T-Info.

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 230 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Eingangsbereich (Version 2.0.)

Eingang zum Kulturzentrum



Zugang zum Kulturzentrum.

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktile wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür zum Kulturzentrum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktile erfassbar.

Eingang zur Tourist-Information



Blick auf den Eingangsbereich



Eingangstür zur T-Info

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktile wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür zum Eingang der T-Info

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Schalter/Tresen/Kasse (Version 2.0.)

Kasse (während Veranstaltungen)



Man sieht die Kasse im Foyer.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Schalter der T-Info



Schalter der T-Info

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Foyer (Garderobe / Kasse)



Man sieht die Garderobe im Foyer.

Tür (Version 2.0.) 2

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 15 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum (Version 2.0.)

Saal Waitzinger Keller



Draufsicht auf den Saal.



Galerie im 2. OG vorhanden.

Größe des Raumes - Breite: 12 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 25 m.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Gewölbe 1-4



Blick auf die Ausstattung von einem Gewölberaum.

Größe des Raumes - Breite: 8 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 12 m.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Angaben beziehen sich auf einen Gewölberaum. Es sind vier gleiche vorhanden.

Öffentliches Behinderten-WC



Man sieht das Waschbecken und Kinderstühle.



WC mit Haltegriffen und Wickeltisch sind zu sehen.

Tür

Tür zum Behinderten-WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es gibt keine barrierefreie Homepage (nach BITV 2.0 oder WCAG 2.0).

Weg vom Parkplatz zum Eingang der T-Info / Kulturzentrum



Weg vom Parkplatz
zum Eingang der T-
Info.

Breite des Weges: 205 cm

Länge des Weges: 10 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Treppen zu den Veranstaltungsräumen



Treppenhaus.

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwelle/Stufe: 16,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die erste und letzte Stufe weist eine mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kante auf.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug Ost



Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.



Man sieht die Aufzugskabine.

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Zugang zu den Veranstaltungsräumen über Aufzug stufenlos möglich.

Weg zum Öffentlichen Behinderten-WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Anmerkungen für den Gast: Für den Zugang zum WC über die T-Info öffnen die Mitarbeiter auf Nachfrage eine Klappe im Tresen.

Allgemeine Hausbeschilderung



Beschilderung im Gebäude vom Waitzinger Keller.

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).