



# Bericht für den Gast



BATUSA Holzkirchen

## BATUSA Holzkirchen

Anschrift

Baumgartenstraße 12  
83607 Holzkirchen

Kontaktdaten

Tel.: 08024 / 904440

Web: <http://www.gw-holzkirchen.de/cms/Hallenbad/Hallenbad.html>



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen  
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)

# Prüfergebnis

Das **BATUSA Holzkirchen** wurde am 12. September 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

**teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **November 2016 bis Oktober 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Kasse	✓	✓	✓	✓	
Umkleide	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen unter 150 cm x 150 cm
Schwimmbecken	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC am Eingangsbereich	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche neben dem WC links 117 cm x 70 cm, rechts 22 cm x 70 cm
WC / Duschaum (Schwimbereich)	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche neben dem WC links 17 cm x 70 cm, rechts 135 cm x 70 cm; Bewegungsflächen vor dem WC ggf. durch Waschbecken etwas eingeschränkt; 80 cm x 54 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

### Allgemein

- Es sind zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (410 cm x 550 cm).
- Außen- und Innenwege sind von der Oberflächenbeschaffenheit leicht begeh- und befahrbar.
- Eingang und alle für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. über eine Rampe erreichbar (Maximale Längsneigung der Rampe zum Eingang: 5,5 %).
- Türen und Durchgänge sind mindestens 80 cm breit.
- Die Bewegungsfläche in der Umkleide beträgt 124 cm x 124 cm.
- Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift, flache Treppenstufen mit Handlauf und eine Leiter mit Handlauf.
- Die Rutsche und der Badegarten sind nur über Stufen erreichbar.

### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Eingangsbereich (EG )

- Die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken betragen mind. 150 cm x 150 cm.
- Die Bewegungsfläche neben dem WC beträgt links 117 cm x 70 cm, rechts 22 cm x 70 cm.
- Links ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden.
- Das Waschbecken ist teilweise unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

### WC / Duschaum (Schwimmbereich)

- Die Bewegungsfläche vor dem WC und Waschbecken beträgt 80 cm x 54 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links 17 cm x 70 cm, rechts 135 cm x 70 cm.
- Haltegriffe sind linksseitig vorhanden; der linke Haltegriff ist hochklappbar.



- Das Waschbecken ist teilweise unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich und mindestens 150 cm x 150 cm groß. Haltegriffe und Duschstuhl sind vorhanden.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

### Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden (Kasse).
- Bei einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gibt es kein optisch deutlich wahrnehmbares Blitz- oder Blinksignal.

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

### Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist kein durchgehendes Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf und eine Leiter mit Handlauf.
- Der Rand des Schwimmbeckens ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Beschilderungen sind meist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift vorhanden.



- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Beschilderungen im WC-, Umkleide- und Duschbereich enthalten teilweise Piktogramme oder Bilder.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.