

## Bericht für den Gast



**Tourist-Information Kreuth** 

### **Tourist-Information Kreuth**

Anschrift Nördliche Hauptstraße 3

83708 Kreuth

Kontaktdaten Tel.: 08029 / 9979080

E-Mail: <a href="mailto:kreuth@tegernsee.com">kreuth@tegernsee.com</a>

Web: www.tegernsee.com









Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)



## **Prüfergebnis**

Die **Tourst-Information Kreuth** wurde 01.12.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

#### "Barrierefreiheit geprüft"

### teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von März 2017 bis Februar 2020 führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

**Blinde Menschen** 

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System "Reisen für Alle" zertifizierten Betriebe und Orte erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von externen, speziell geschulten
   Erhebern vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen im Detail vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer Schulung zum Thema "Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal" teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung "Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung". Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle "Überblick über das Prüfergebnis"** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter "Beschreibung des Betriebes" finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument "Detailinformationen"** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



### Überblick über das Prüfergebnis

Barrierefreiheit geprüft	jo	ho	6	Ġ	Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	<b>√</b>	-	-	-	Weg/Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar
Eingang	<b>✓</b>	-	-	-	Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (Alternative: Treppe mit sechs Stufen á 15 cm)
Kundenraum	✓	<b>✓</b>	✓	✓	
Schalter	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche links neben dem WC 95 cm x 54 cm, rechts 16 cm x 54 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

#### Erläuterung der Piktogramme

teilweise barrierefrei und barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)





### teilweise barrierefrei und



#### barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

#### Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument "Detailinformationen" stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt einen Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße 350 cm x 500 cm). Der Weg/Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (teilweise Kopfsteinpflaster).
- Der Zugang zum Gebäude ist stufen- und schwellenlos möglich (Alternative: Treppe mit sechs Stufen á 15 cm).
- Der Counter (Schalter) der Gästeinformation ist 130 cm hoch. Es ist eine gleichwertige Alternative im Sitzen vorhanden.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- In der Gästeinformation sind Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm vorhanden.

#### WC für Menschen mit Behinderung (hinter dem Sparkassengebäude)

- Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 95 cm x 54 cm, rechts 16 cm x 54 cm.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC beträgt 145 cm x 152 cm, vor dem Waschbecken 315 cm x 103 cm.
- Beidseitig sich Haltegriffe vorhanden, linksseitig hochklappbar.
- Das Waschbecken ist teilweise unterfahrbar.
- Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.



## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

#### **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument "Detailinformationen" stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Es gibt keine induktive Höranlage.

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

#### Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument "Detailinformationen" stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Beschilderungen sind in lesbarer, visuell kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Treppen sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet.



# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

#### **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument "Detailinformationen" stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Der Counter der Gästeinformation ist vom Eingang aus direkt sichtbar.
- Es gibt kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.