



Bericht für den Gast



Gästehaus „Ludwig Thoma“

Gästehaus „Ludwig Thoma“

Anschrift Ludwig-Thoma-Weg 21
83684 Tegernsee

Kontaktdaten Tel.: 08022/ 92150



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)

Prüfergebnis

Das **Gästehaus „Ludwig Thoma“** wurde am 26.11.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Januar 2017 bis Dezember 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Information zur Barrierefreiheit**“. Einzelne Bereiche erfüllen Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	-	-	Weg zwischen Parkplatz und Eingang mit max. Längsneigung von 8,5%
Eingang	✓	✓	-	-	Höhe der Türschwelle: 3,5 cm
Frühstücksraum	✓	-	-	-	Weg außen zwischen Gästehaus und Frühstücksraum ist nicht leicht begeh- bzw. befahrbar
Öffentliches WC	✓	-	-	-	
Teilergebnisse Wohnung 1					
Schlafraum 1 der Wohnung 1	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche vor immobilen Gegenständen (z.B. Schrank): 192 cm x 140 cm
Schlafraum 2 der Wohnung 1	✓	-	-	-	Bewegungsfläche links neben dem Bett 74 cm x 255 cm, rechts 76 cm x 320 cm
Sanitärraum der Wohnung 1	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche links neben dem WC 25 cm x 55 cm, rechts 29 cm x 55 cm
Küche der Wohnung 1	✓	-	-	-	Esttisch nicht unterfahrbar

 					Bemerkungen
Teilergebnisse Wohnung 1					
Wohnzimmer der Wohnung 1	✓	✓	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür 125 cm x 300 cm
Teilergebnisse Wohnung 2:					
Schlafraum 1 der Wohnung 2	✓	✓	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür 135 cm x 234 cm
Sanitärraum der Wohnung 2	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche links neben dem WC 30 cm x 55 cm, rechts 28 cm x 55 cm
Küche der Wohnung 2	✓	-	-	-	Esstisch nicht unterfahrbar
Wohn-/Schlafraum der Wohnung 2	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung in ca. 40 m Entfernung zum Eingang (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm). Der Weg zwischen Parkplatz und Eingang hat eine max. Längsneigung von 8,5% über 30 m und ist leicht begeh- bzw. befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude ist über eine Schwelle von 3,5 cm möglich, der Zugang zum Frühstücksraum über eine Türschelle von 4 cm.
- Der Zugang zu allen weiteren erhobenen, für den Gast nutzbaren Räumen ist stufenlos möglich.
- Die Türen sind mindestens 90 cm breit, mit Ausnahme des öffentlichen WCs und der Küche in der Wohnung 1 (81 cm).
- Der Weg außen zwischen Gästehaus und Frühstücksraum ist nicht leicht begeh- bzw. befahrbar. Im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Es sind keine unterfahrbare Tische (z.B. Esstisch) in beiden Wohnungen vorhanden.
- Es gibt keine speziell für Menschen mit Behinderung ausgelegte Küche in beiden Wohnungen. Spüle, Herd und Anrichte sind nicht unterfahrbar.
- Es gibt kein Pflegebett in den Wohnungen.
- Es gibt eine Kooperation mit einem Sanitätshaus. Hilfsmittel können ausgeliehen werden.

Wohnung 1

- Schlafrum 1: Die Bewegungsfläche vor immobilen Gegenständen (z.B. Schrank) beträgt 192 cm x 140 cm. Die Bewegungsfläche links neben dem Bett 74 cm x 255 cm, rechts 76 cm x 320 cm.
- Bad: Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 30 cm x 55 cm, rechts 28 cm x 55 cm. Es gibt keine Haltegriffe am WC. Die Bewegungsfläche vor dem WC beträgt 179 cm x 65 cm, vor dem Waschecken 160 cm x 91 cm. Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar. Die Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich beträgt 6 cm. Die Dusche ist 90 cm x 90 cm groß. Es gibt einen Duschstuhl, aber keine Haltegriffe in der Dusche.



Wohnung 2

- Schlafräum: Die Bewegungsfläche vor immobilen Gegenständen (z.B. Schrank) beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. Die Bewegungsfläche rechts neben dem Bett 192 cm x 168 cm, links ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Schlafräum 2: Die Bewegungsfläche vor immobilen Gegenständen (z.B. Schrank) beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. Die Bewegungsfläche links neben dem Bett 74 cm x 255 cm, rechts 76 cm x 320 cm.
- Bad: Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 25 cm x 55 cm, rechts 29 cm x 55 cm. Es gibt keine Haltegriffe am WC. Die Bewegungsfläche vor dem WC beträgt 206 cm x 70 cm, vor dem Waschbecken 180 cm x 140 cm. Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar. Die Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich beträgt 6 cm. Die Dusche ist 90 cm x 90 cm groß. Es gibt einen Duschstuhl, aber keine Haltegriffe in der Dusche.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- In den Zimmern ist mindestens eine freie Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Anklopfen an die Wohnungstür wird nicht durch ein optisches Signal angezeigt.
- Im Frühstücksraum gibt es Tische mit heller, blendfreier Beleuchtung. Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören. Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.