



Bericht für den Gast



BLSV Haus BergSee

BLSV Haus BergSee

Anschrift

Stümpflingweg 12
83727 Schliersee

Kontaktdaten

Tel.: 08026/ 7652

E-Mail: hausbergsee@blsv.de

Web: <https://www.blsv.de/blsvhausbergsee/haus.ht>



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)

Prüfergebnis

Das BLSV Haus BergSee wurde am 31.08.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **November 2016 bis Oktober 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis







 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	kein ausgewiesener PKW-Stellplatz für Menschen mit Behinderung
Eingang	✓	✓	-	-	Türschwelle: 4,5 cm
Aufzug	✓	✓	✓	✓	alternativ: Treppenhaus
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 11	✓	-	-		u.a. Bewegungsflächen im Zimmer unter 120 cm x 120 cm; Bewegungsfläche neben dem WC links 126 cm x 70 cm, rechts 36 cm x 70 cm
Zimmer 28	✓	-	-		u.a. Bewegungsflächen im Zimmer unter 120 cm x 120 cm; Bewegungsfläche neben dem WC links 126 cm x 70 cm, rechts 27 cm x 70 cm
Speiseraum	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen ausgewiesenen Parkplatz für Menschen mit Behinderung.
- Der Zugang zum Gebäude ist und stufenlos über eine Türschwelle von 4,5 cm zugänglich. Alle für den Gast nutzbaren Räume sind stufenlos bzw. über einen Aufzug erreichbar.
- Der Aufzug ist 109 cm x 140 cm groß. Es gibt kein horizontales Bedientableau.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 89 cm breit.
- Im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Zimmer 11

- Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen beträgt 305 cm x 67 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett sind links 67 cm x 305 cm, rechts 57 cm x 305 cm.
- Die Bewegungsfläche neben dem WC beträgt links 126 cm x 70 cm, rechts 36 cm x 70 cm. Haltegriffe sind beidseitig vorhanden, links hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich und 126 cm x 121 groß.
- Es gibt einen Duschstuhl. Haltegriffe sind in der Dusche vorhanden.
- Es gibt kein Pflegebett.

**Zimmer 28**

- Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen beträgt 170 cm x 98 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett sind links 166 cm x 220 cm, rechts 40 cm x 230 cm.
- Die Bewegungsfläche neben dem WC beträgt links links 126 cm x 70 cm, rechts 27 cm x 70 cm. Haltegriffe sind beidseitig vorhanden, links hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich und 121 cm x 126 groß.
- Es gibt einen Duschstuhl. Haltegriffe sind in der Dusche vorhanden.
- Es gibt kein Pflegebett.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm (z.B. bei Feuersalarm).
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch, aber nicht optisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- In den Zimmern sind keine freie Steckdosen in der Nähe der Betten vorhanden.
- Das Anklopfen an den Zimmertüren wird nicht durch ein optisches Signal angezeigt.
- Es stehen W-LAN, Fax oder eine andere technische Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Servicepersonal kostenfrei zur Verfügung oder sind auf Anfrage bereitstellbar.

Speise-/Frühstücksraum

- Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.
- Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Treppen sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet.
- In den Aufzügen wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt. Ein Notruf wird akustisch bestätigt.
- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Beschilderungen sind in lesbarer, visuell kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind am Haupteingang von außen klar erkennbar.
- Die Rezeption ist vom Eingang aus direkt sichtbar.
- Es gibt kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem.
- Im Speiseraum ist eine Speisekarte mit Bildern vorhanden.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.