



Bericht für den Gast



Außenansicht Hotel und Landgasthof Altwirt

Hotel und Landgasthof Altwirt (Übernachtung)

Anschrift Tölzer Str .135
 83607 Holzkirchen/Hartpenning

Kontaktdaten Tel.: 08024 / 303220
 E-Mail: info@hotel-altwirt.de
 Web: www.hotel-altwirt.de



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)



Prüfergebnis

Der **Übernachtungsbereich** des **Hotels und Landgasthofs Altwirt** wurde am 28.11.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Information zur Barrierefreiheit“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2017 bis Februar 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Gehbehinderung

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Information zur Barrierefreiheit**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis






					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Frühstücksraum	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	-	u.a. Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet
Zimmer 219	-	-	-	-	u.a. Zugangstür WC 68 cm breit, Bewegungsfläche neben WC links 36 cm x 55 cm, rechts 35 cm x 55 cm; keine Haltegriffe am WC
Zimmer 220	-	-	-	-	u.a. Zugangstür WC 68 cm breit, Bewegungsfläche neben WC links 47 cm x 55 cm, rechts 48 cm x 55 cm; keine Haltegriffe am WC
Öffentliches WC im UG	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche vor dem WC: 194 cm x 105 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme

**teilweise barrierefrei** und**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

**teilweise barrierefrei** und**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 10 m).
- Der Zugang zum Gebäude ist schwellen- und stufenlos möglich.
- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch. Es gibt eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind stufenlos erreichbar (Aufzug).
- Die Aufzugskabine beträgt 110 cm x 140 cm (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm.
- Im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Öffentliches WC im UG

- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind rechts und links: 109 cm x 70 cm groß.
- Das WC ist beidseitig anfahrbar und verfügt beidseitig über hochklappbare Haltegriffe.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Zimmer 219

- Die WC Tür ist 68 cm breit.
- Die Bewegungsfläche ist neben WC links 36 cm x 55 cm, rechts 35 cm x 55 cm groß.



- Im Bad sind keine Haltegriffe vorhanden.
- Die Dusche ist über eine 8 cm hohe Stufe zugänglich, die Duschfläche beträgt 90 cm x 80 cm. Es ist ein Duschstuhl vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel ist nicht im Sitzen einsehbar.

Zimmer 220

- Die WC Tür ist 68 cm breit.
- Die Bewegungsfläche ist neben WC links 47 cm x 55 cm, rechts 48 cm x 55 cm groß.
- Im Bad sind keine Haltegriffe vorhanden.
- Die Dusche ist über eine 9 cm hohe Stufe zugänglich, die Duschfläche beträgt 96 cm x 83 cm. Es ist ein Duschstuhl vorhanden.
- Die Unterfahrbarkeit des Waschbeckens ist eingeschränkt, der Spiegel ist nicht im Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Im Frühstücksraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden.
- Es gibt Tische, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Eine elektroakustische Beschallung ist abschalt- bzw. regelbar.
- In Zimmer 219 und 220 ist ein Fernseher mit Videotext vorhanden.



- Das Anklopfen an die Zimmertüren (Zimmer 219 und 220) sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet, aber nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Die Speisekarte des Frühstücksraumes ist nicht in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet. Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Ziele von Wegen sind meist in Sichtweite.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Im Frühstücksraum gibt es keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen an der Rezeption sichtbar aus.