



Postgasthof Rote Wand

Geitau 15
83735 Bayrischzell

Tel: +49 8023 9050
Fax:


info@gasthofrotewand.de
<http://www.rotewand.de/>

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 16. Januar 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Postgasthof Rote
Wand

©Rote Wand

Parken Haupthaus (Gasträume sowie Tagungsraum)

Parkplatz Haupthaus



Parkplatz
Haupthaus

©Angelika Herrmann

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:
25 m

Haupthaus: Weg zwischen Parkplatz und Treppe zum Haupteingang



Haupthaus: Weg
zwischen Parkplatz
und Treppe zum
Haupteingang

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 20 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

ÖPNV

Info Bahnhof

Der Bahnhof ist ca. 800 m entfernt.

Haupthaus (Gasträume sowie Tagungsraum): Haupteingang

Haupthaus: Eingangsbereich Haupteingang



Haupthaus:
Eingangsbereich
Haupteingang

©Angelika Herrmann



Haupthaus:
Eingangsbereich
Haupteingang

©Angelika Herrmann

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Haupthaus: Weg zwischen Treppe und Eingang



Haupthaus: Weg
zwischen Treppe
und Eingang

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 240 cm

Länge des Weges: 2 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Haupthaus: Treppe zum Eingang



Haupthaus: Treppe zum Eingang

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Haupthaus: Weg zwischen Eingang und Rezeption



Haupthaus: Weg zwischen Eingang und Rezeption

©Angelika Herrmann



Haupthaus: Weg zwischen Eingang und Rezeption

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Garderobenständer

Haupthaus: Tür zwischen Haupteingang und Rezeption



Haupthaus:
Tür zwischen
Haupteingang und
Rezeption

©Angelika Herrmann

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Haupthaus (Gasträume sowie Tagungsraum): Rezeption

Haupthaus: Rezeption



Haupthaus:
Rezeption

©Angelika Herrmann

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Haupthaus: Weg zwischen Rezeption und Gasträumen



Haupthaus: Weg
zwischen Rezeption
und Gasträumen

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Landhaus: Zimmer Nr. 201

Landhaus: Zimmer Nr. 201 - Schlafzimmer



Landhaus:
Zimmer Nr. 201 -
Schlafzimmer

©Angelika Herrmann



Landhaus:
Zimmer Nr. 201 -
Schlafzimmer

©Angelika Herrmann



Landhaus:
Zimmer Nr. 201 -
Schlafzimmer

©Angelika Herrmann



Landhaus:
Zimmer Nr. 201 -
Schlafzimmer

©Angelika Herrmann

Tür zum Schlafrum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Landhaus: Zimmer Nr. 201 - Badezimmer



Landhaus:
Zimmer Nr. 201 -
Badezimmer

©Angelika Herrmann




Landhaus:
Zimmer Nr. 201 -
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Landhaus:
Zimmer Nr. 201 -
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Landhaus:
Zimmer Nr. 201 -
Badezimmer

©Angelika Herrmann

Tür zum Sanitärraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Die Duschwände können weggeklappt werden (Bewegungsfläche 130 x 130)

Landhaus: Weg zwischen Tür zum Flur zu den Zimmern und Zimmern



Landhaus: Weg
zwischen Tür
zum Flur zu den
Zimmern und
Zimmern

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Landhaus: Tür zum Flur zu den Zimmern



Landhaus: Tür
zum Flur zu den
Zimmern

©Angelika Herrmann

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Landhaus: Zimmer Nr. 204

Landhaus: Zimmer Nr. 204 - Schlafzimmer



Zimmer Nr. 204 -
Schlafzimmer

©Angelika Herrmann



Zimmer Nr. 204 -
Schlafzimmer

©Angelika Herrmann



Zimmer Nr. 204 -
Schlafzimmer

©Angelika Herrmann



Zimmer Nr. 204 -
Schlafzimmer

©Angelika Herrmann



Zimmer Nr. 204 -
Schlafzimmer

©Angelika Herrmann

Tür zum Schlafrum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Landhaus: Zimmer Nr. 204 - Badezimmer



Zimmer Nr. 204 -
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Zimmer Nr. 204 -
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Zimmer Nr. 204 -
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Zimmer Nr. 204 -
Badezimmer

©Angelika Herrmann

Tür zum Sanitärraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Landhaus: Weg zwischen Tür zum Flur zu den Zimmern und Zimmern



Landhaus: Weg
zwischen Tür
zum Flur zu den
Zimmern und
Zimmern

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Landhaus: Tür zum Flur zu den Zimmern



Landhaus: Tür
zum Flur zu den
Zimmern

©Angelika Herrmann

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Haupthaus: Gasträume

Speiseraum

Haupthaus: Veranda rechts



Haupthaus:
Veranda rechts

©Angelika Herrmann



Haupthaus:
Veranda rechts

©Angelika Herrmann



Haupthaus:
Veranda rechts

©Angelika Herrmann

Tür zum Speiseraum

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Tische und Stühle

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Verschiedenene Räume vorhanden, dadurch kann ein Bereich mit geringen Umgebungsgeräuschen zur Verfügung gestellt werden.

Haupthaus: Veranda links



Haupthaus:
Veranda links

©Angelika Herrmann



Haupthaus:
Veranda links

©Angelika Herrmann

Tür zum Speiseraum

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Tische und Stühle

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Zugang durch Veranda rechts. Verschiedenene Räume vorhanden, dadurch kann ein Bereich mit geringen Umgebungsgerauschen zur Verfügung gestellt werden.

Haupthaus: Gaststube



Haupthaus:
Gaststube

©Angelika Herrmann



Haupthaus:
Gaststube

©Angelika Herrmann



Haupthaus:
Gaststube

©Angelika Herrmann

Tür zum Speiseraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Tische und Stühle

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Tische unterfahrbar auf 65 cm. Zugang durch Veranda rechts. Verschiedenene Räume vorhanden

Haupthaus: Pensionsraum



Haupthaus:
Pensionsraum

©Angelika Herrmann



Haupthaus:
Pensionsraum

©Angelika Herrmann



Haupthaus: Pensionsraum

©Angelika Herrmann

Tür zum Speiseraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Tische unterfahrbar auf eine Tiefe von 27 cm. Zugang durch Veranda rechts. Verschiedenene Räume vorhanden, dadurch kann ein Bereich mit geringen Umgebungsgeräuschen zur Verfügung gestellt werden.

Haupthaus: Terrasse



Haupthaus: Terrasse

©Angelika Herrmann



Haupthaus: Terrasse

©Angelika Herrmann

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Tische und Stühle

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Zugang von außen bzw. über rückwärtigen Eingang.

Haupthaus: Biergarten



Haupthaus: Biergarten

©Angelika Herrmann

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Tische und Stühle

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Zugang von außen bzw. über rückwärtigen Eingang.

Landhaus - UG: Wellnessbereich

Landhaus - UG: Wellnessbereich - Duschen



Landhaus - UG:
Wellnessbereich -
Duschen

©Angelika Herrmann



Landhaus - UG:
Wellnessbereich -
Duschen

©Angelika Herrmann

Anmerkungen für den Gast: 4 gleiche Dusche nebeneinander. Durchgang zu den Duschen: 80 cm

Raum

Landhaus - UG: Wellnessbereich - Vorraum




Landhaus - UG:
Wellnessbereich -
Vorraum

©Angelika Herrmann



Landhaus - UG:
Wellnessbereich -
Vorraum

©Angelika Herrmann



Landhaus - UG:
Wellnessbereich -
Vorraum

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Landhaus - UG: Wellnessbereich - Saunabereich mit Ruheraum



Landhaus - UG:
Wellnessbereich -
Saunabereich mit
Ruheraum

©Angelika Herrmann



Landhaus - UG:
Wellnessbereich -
Saunabereich mit
Ruheraum

©Angelika Herrmann



Landhaus - UG:
Wellnessbereich -
Saunabereich mit
Ruheraum

©Angelika Herrmann



Landhaus - UG:
Wellnessbereich -
Saunabereich mit
Ruheraum

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

TIEFE des Raums: 9 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Liegen und Schwebeliegen sind vorhanden.


Sauna

Landhaus - UG: Sauna



Landhaus - UG: Sauna

©Angelika Herrmann



Landhaus - UG: Sauna

©Angelika Herrmann



Landhaus - UG: Sauna

©Angelika Herrmann

Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Landhaus - UG: Sanarium



Landhaus - UG: Sanarium

©Angelika Herrmann



Landhaus - UG: Sanarium

©Angelika Herrmann

Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Landhaus - UG: Dampfbad



Landhaus - UG:
Dampfbad

©Angelika Herrmann



Landhaus - UG:
Dampfbad

©Angelika Herrmann

Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Landhaus - UG: Infrarot Wärmekabine



Landhaus -
UG: Infrarot
Wärmekabine

©Angelika Herrmann



Landhaus -
UG: Infrarot
Wärmekabine

©Angelika Herrmann

Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.


Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Landhaus - UG: Wellnessbereich - Öffentliches WC



Landhaus - UG:
Wellnessbereich -
Öffentliches WC

©Angelika Herrmann



Landhaus - UG:
Wellnessbereich -
Öffentliches WC

©Angelika Herrmann



Landhaus - UG:
Wellnessbereich -
Öffentliches WC

©Angelika Herrmann

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Landhaus - UG: Wellnessbereich - Umkleidekabine



Landhaus - UG:
Wellnessbereich -
Umkleidekabine

©Angelika Herrmann



Landhaus - UG:
Wellnessbereich -
Umkleidekabine

©Angelika Herrmann

Tür zur Umkleidekabine

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Landhaus: Treppe zwischen EG und UG



Landhaus: Treppe
zwischen EG und
UG

©Angelika Herrmann



Landhaus: Treppe
zwischen EG und
UG

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Landhaus: Aufzug



Landhaus: Aufzug

©Angelika Herrmann



Landhaus: Aufzug

©Angelika Herrmann



Landhaus: Aufzug

©Angelika Herrmann

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.


Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Der Aufzug bedient nur zwei Etagen.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Landhaus UG: Weg zwischen Treppe sowie Aufzug und Eingang Wellnessbereich



Landhaus UG:
Weg zwischen
Treppe sowie
Aufzug und Eingang
Wellnessbereich

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Haupthaus: Öffentliches WC

Haupthaus: Öffentliches WC



Haupthaus:
Öffentliches WC

©Angelika Herrmann



Haupthaus:
Öffentliches WC

©Angelika Herrmann



Haupthaus:
Öffentliches WC

©Angelika Herrmann

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Haupthaus: Weg zwischen Rezeption und öffentlichem WC



Haupthaus: Weg
zwischen Rezeption
und öffentlichem
WC

©Angelika Herrmann



Haupthaus: Weg
zwischen Rezeption
und öffentlichem
WC

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Haupthaus: Tür auf dem Weg zwischen Rezeption und öffentlichem WC



Haupthaus: Tür auf
dem Weg zwischen
Rezeption und
öffentlichem WC

©Angelika Herrmann

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Aufzug: Aufzug Landhaus

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Auf Anfrage

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Bedienelemente / Leitsystem

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Lichtschalter
Zimmer

©Angelika Herrmann



Lichtschalter
Zimmer

©Angelika Herrmann



Lichtschalter
Badezimmer

©Angelika Herrmann



Flur zu den
Zimmern

©Angelika Herrmann



Zimmerbeschriftung

©Angelika Herrmann



Gehbahn
Wellnessbereich

©Angelika Herrmann



Flur Haupthaus

©Angelika Herrmann

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind fast überall mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können fast überall zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Landhaus (Zimmer sowie Wellnessbereich): Eingang

Landhaus: Eingangsbereich



Landhaus:
Eingangsbereich

©Angelika Herrmann



Landhaus:
Eingangsbereich

©Angelika Herrmann

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg zwischen Haupthaus und Landhaus



Weg zwischen
Haupthaus und
Landhaus

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 30 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar. Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Landhaus: Weg zwischen Eingang und Tür zum Flur zu den Zimmern, Treppe sowie Aufzug



Landhaus: Weg zwischen Eingang und Tür zum Flur zu den Zimmern, Treppe sowie Aufzug

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Parken Landhaus (Zimmer sowie Wellnessbereich)

Parkplatz Landhaus



Parkplatz Landhaus

©Angelika Herrmann

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 355 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 25 m

Weg zwischen Parkplatz und Eingang Landhaus



Weg zwischen Parkplatz und Eingang Landhaus

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 25 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Haupthaus (Gasträume sowie Tagungsraum): Rückwärtiger Eingang für Rollstuhlfahrer (über Terrasse)

Haupthaus: Eingangsbereich rückwärtiger Eingang (über Terrasse)



Haupthaus:
Eingangsbereich
rückwärtiger
Eingang (über
Terrasse)

©Angelika Herrmann

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Haupthaus: Weg zwischen Parkplatz und rückwärtigem Eingang (über Terrasse)



Haupthaus: Weg
zwischen Parkplatz
und rückwärtigem
Eingang (über
Terrasse)

©Angelika Herrmann



Haupthaus: Weg
zwischen Parkplatz
und rückwärtigem
Eingang (über
Terrasse)

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 25 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Haupthaus: Weg zwischen rückwärtigem Eingang (über Terrasse) und Rezeption (durch Gastraum Veranda rechts)



Haupthaus:
Weg zwischen
rückwärtigem
Eingang (über
Terrasse) und
Rezeption (durch
Gastraum Veranda
rechts)

©Angelika Herrmann



Haupthaus:
Weg zwischen
rückwärtigem
Eingang (über
Terrasse) und
Rezeption (durch
Gastraum Veranda
rechts)

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 16 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang 95 cm. Der Weg führt direkt zur Rezeption.