

Bericht für den Gast



Tegernseebahn – Haltestelle Gmund

Tegernseebahn Haltestelle – Gmund

Anschrift

Tegernseebahn – Haltestelle Gmund
Wiesseer Str. 11
83703 Gmund am Tegernsee

Kontaktdaten

Tel.: 08022 / 916611
E-Mail: info@tegernsee-bahn.de
Web: <http://www.tegernsee-bahn.de/>



Prüfergebnis

Die **Haltestelle Gmund** der Tegernseebahn wurde am 13. April 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2016 bis Mai 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis für Menschen


					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Haupteingang zum Warteraum/Service-Point (Straße)	-	-	-	-	zwei Stufen á 18 cm (alternative: Hintereingang)
Hintereingang zum Warteraum/Service-Point (Gleisbereich)	✓	✓	-	-	Zugang über Türschwellerampe mit 17,6 % Längsneigung
Kundenraum mit Service-Point (Kundenschalter)	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche neben dem WC links 85 cm x 71 cm, rechts 106 cm x 71 cm
Bahnsteig 1 und 2	✓	✓	✓	✓	
Fahrkartenautomat	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Die Bushaltestelle ist in ca. 20 m Entfernung zum Eingang.
- Ein öffentlicher Park & Ride-Parkplatz steht zur Verfügung. Ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung ist nicht vorhanden.
- Außenwege sind leicht begeh- und befahrbar.
- Der Eingangsbereich zum Warteraum und Service-Point an der Straße ist über zwei Stufen á 18 cm und eine Eingangstür mit einer Breite von 76 cm zugänglich.
- Über den Zugang im Gleisbereich (Hintereingang) des Bahnhofs sind Warteraum und Service-Point schwellenlos über eine Türschwellenrampe mit 17,6% Längsneigung und eine Eingangstür mit einer Breite von 91 cm zugänglich.
- Alle weiteren Türen und Durchgänge sind mindestens 80 cm breit.
- Der Informationscounter ist abgesenkt. Es ist eine Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Die Bedienelemente des Fahrkartenautomaten (Außenbereich) sind in einer Höhe zwischen 73 cm und 138 cm.
- Die Gleise sind stufenlos über einen Außenweg am Gebäude vorbei erreichbar.
- Um das 2. Gleis zu erreichen, ist eine Überquerung der Gleise notwendig.
- Die Breite der Bewegungsfläche entlang der Bahnsteige beträgt 347 cm. Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Der Zugang zum Zug ist durch mobile Rampen stufenlos möglich.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung an der Seepromenade

- Die Bewegungsflächen vor dem WC und dem Waschbecken sind mind. 150 cm x 150 cm.
- Die Bewegungsfläche neben dem WC ist links 85 cm x 71 cm, rechts 106 cm x 71 cm.
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- An den Bahngleisen und an der Bushaltestelle sind schriftliche Haltestelleninformationen vorhanden.
- Im Warteraum gibt es eine optische Anzeige.
- Es steht keine induktive Höranlage zur Verfügung.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Es gibt akustische Fahrgastinformationen (z.B. Durchsage bei Verspätungen).
- Es gibt keine Glas-, Karussell- oder Rotationstüren.
- Der Eingangsbereich und der Verkaufsraum sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Die Wege innen und außen haben keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren.
- Eine Gehwegbegrenzung (z.B. Rasenkantensteine) ist nicht vorhanden.
- Die Wand im Kundenraum kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo sind von außen klar erkennbar.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Die verschiedenen Verkehrslinien der Tegernseebahn und des ÖPNV sind weder farblich noch mit Symbolen unterschiedlich gekennzeichnet.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.
- Durch das Menü des Fahrkartenselbstbedienungsautomaten wird weder mit Sprachausgabe geführt, noch ist die Menüführung bildhaft.