

Bericht für den Gast



Museum im Gotthaber Hof

Museum im Gotthaber Hof

Anschrift Museum im Gotthaber Hof
Feldstraße 16
83700 Rottach-Egern

Kontaktdaten Tel.: 08022 / 671322
Web:
<http://www.rottach-egern.de/kunst-kultur/museum-im-gotthaber-hof.html>



Prüfergebnis

Das **Museum im Götthaber Hof** wurde am 13. April 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2016 bis Mai 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken Eingang zum Gebäude Hauptzugang zum Ausstellungsbereich innen Nebenzugang zum Ausstellungsbereich innen	✓ ✓ - ✓	- ✓ - ✓	✓ ✓ - ✓	- ✓ - ✓	kein ausgewiesener Stellplatz für Menschen mit Behinderung Zugang über Drehkreuz
Weg zwischen Eingang und Museum, WC und Gastronomie Ausstellung (EG) Ausstellung (1. OG) WC für Menschen mit Behinderung Gastronomie	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	- ✓ ✓ ✓ -	- ✓ ✓ - -	Durchgangsbreite: 83 cm Durchgang auf dem Weg vom Eingang zum Ausstellungsbereich mit 83 cm über Hublift mit Plattformgröße von 100 cm x 140 cm zugänglich (alternativ Treppe) Durchgang auf dem Weg vom Eingang zum WC mit 83 cm; Höhe der Haltegriffe: 71 cm, Länge der Haltegriffe: 60 cm u.a. Türschwelle zur Gaststube: 3 cm; Durchgangsbreite der Tür zur Gaststube: 80 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist kein ausgewiesener Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Der Außenweg zum Eingang (u.a. vom Parkplatz) ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude und zu allen für den Gast nutzbaren Räumen ist stufenlos bzw. über einen Hublift möglich.
- Der Hublift hat eine Plattformgröße von 100 cm x 140 cm. Die Tragkraft des Liftes beträgt 300 kg.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 78 cm breit.
- Die Exponate in den Ausstellungsbereichen sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar. Die Informationen zu den Exponaten überwiegend im Sitzen lesbar.
- Es gibt in der Gastronomie 12 unterfahrbare Tische.

WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen vor dem WC/Waschbecken betragen mindestens 150 cm x 150 cm.
- Das WC ist beidseitig anfahrbar (links 143 cm x 70 cm, rechts 130 x 70 cm).
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Informationen zur Ausstellung werden schriftlich vermittelt, allerdings nicht in Gebärdensprache.
- In der Gastronomie gibt es Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.
- Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen. Eine elektroakustische Beschallung ist vorhanden, aber abschaltbar/regelbar.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Der Eingangsbereich ist visuell und taktil kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Treppen sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet.
- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.



- Beschilderungen sind in lesbarer, visuell kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen zur Ausstellung werden nicht akustisch oder in Braille- oder Prismenschrift vermittelt.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Es gibt kein unterbrechungsfreies Leitsystem.
- Es sind in den Ausstellungsbereichen keine Informationen in leichter Sprache oder bildhafter Darstellung bzw. Piktogrammen vorhanden.
- Speisen in der Gastronomie werden nicht sichtbar präsentiert.