


## PA-1333-2016-Rundweg um den Spitzingsee

Tel:  
Fax:

### Fotos zur Einrichtung



Spitzingsee



Weg am See



Beschilderung

### Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

#### Parken

Teilbereich ist Rad- oder Wanderweg

Information zum Teilbereich: Name: Parkplatz am See. Parkplatz befindet sich in der Nähe der Taubensteilbahn

Breitengrad: 47.665619

Längengrad: 11.888099

Entfernung vom Startpunkt: 20 km

GPS-Wegepunkt: 149

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden: Nein

Zugehörige Modulbögen: [102 Parkplatz am See \(002\)](#)

#### ÖPNV Haltestelle

Teilbereich ist Rad- oder Wanderweg

Information zum Teilbereich: Bushaltestellen am Spitzingsee in der Nähe der Skischulen

Breitengrad: 47.661579

Längengrad: 11.886827

Entfernung vom Startpunkt: 10 km

GPS-Wegepunkt: 153

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden: Nein

Zugehörige Modulbögen: [103 ÖPNV Haltestellen am Spitzingsee \(011\)](#)

## Eingang / Kasse

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden:

Information, falls ein Standard-(Teilbereich) nicht vorhanden: Nicht notwendig, vorhanden.

Zugehörige Modulbögen: Nein

## Seerundweg Spitzingsee (Ost- und Südufer)

Handelt es sich um einen Teilbereich bei einem Rad- oder Wanderweg? Nein

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden: Nein

Zugehörige Modulbögen: [112\\_113 Seerundweg Spitzingsee \(Ost- und Südufer\) \(003\)](#), [212 Beschilderung des Rundweges \(007\)](#)

## Erlebnisstationen

Handelt es sich um einen Teilbereich bei einem Rad- oder Wanderweg? Nein

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden:

Information, falls ein Standard-(Teilbereich) nicht vorhanden: Keine Erlebnisstationen vorhanden

Zugehörige Modulbögen: Nein

## Öffentliches WC

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden:

Information, falls ein Standard-(Teilbereich) nicht vorhanden: öffentliches WC vorhanden, aber keines für Menschen mit Behinderung. Zugang zum WC führt über Stufen

Zugehörige Modulbögen: Nein

## Technische Hilfsmittel

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden: Nein

Zugehörige Modulbögen: [121 Technische Hilfsmittel \(004\)](#)

## Seerundweg Spitzingsee (West- und Nordufer)

Handelt es sich um einen Teilbereich bei einem Rad- oder Wanderweg? Nein

Ein (Standard-)Teilbereich nicht vorhanden: Nein

Zugehörige Modulbögen: [112\\_113 Seerundweg Spitzingsee \(West- und Nordufer\) \(008\)](#), [212 Beschilderung des Rundweges \(007\)](#)

## 100 Wegpunkte (001)

Hinweis: Mit dem Blankomodul können Teilbereiche, für die es (noch) kein Modul gibt, erfasst werden. Bitte eine Aussagekräftige Bezeichnung auf diesem Bogen angeben. Nein

100.101 Für diesen Teilbereich sollte zukünftig ein Modul mit spezifischen Kriterien entwickelt werden. Nein

Hinweis: Bitte denken Sie bei der Beschreibung an die verschiedenen Personengruppen (Mobilitäts- und Sinneseinschränkungen). Nein

Hinweis: Machen Sie auch konkrete Angaben z.B. zu Durchgangsbreiten, Bewegungsflächen, Stufen und Schwellen, Kontrasten und taktile Erfassbarkeit etc. Nein

100.101 149 Parkplatz

150 Steigung 12 Meter Länge, maximal 12%

151 Spielplatz

152 Informationstafel

153 Brücke (Steigung 10 M, 13 %)

154 Bodenbelagwechsel (Wegbreite 200 cm, wassergebundene Decke)

155 Steigung 10 m, max. 19 % danach direkt Gefälle 10 m, 13 %

156 Engstelle 120 cm, Baumstamm

157 Steigung 17 m, max. 13 % (danach zwei weitere kleine Steigungen)

158 Steigung 10 m, max. 10 %

159 Steigung 15 m, max. 11 %

160 Gefälle 50 m, max. 10 %

161 Steigung 16 m, max. 14 %

162 Gefälle 20 m, max. 12 % / danach Steigung 20 m, max. 15 %

163 Gefälle 50 m, max. 13 % (mit dicken Steinen)

164 Tor (Schutz für Kühe) 130 cm Breite

165 Bank im Gras

166 Tor für Kühe, Breite 118 cm

167 Steigung 8 m, max. 11 %

168 Steigung 15 m, max. 10 %

169 Steigung 50 m, max. 10 % dann Gefälle 50 m, max. 9 %

## 102 Parkplatz am See (002)



Große Parkfläche  
am See



Parkplatz "am See"

102.101 Es ist ein Parkplatz vorhanden.

102.102 Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

102.103 Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

102.109 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, eingefugige Platten, etc.).

## 103 ÖPNV Haltestellen am Spitzingsee (011)

103.114 Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

103.104 Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm.

103.105 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

103.115 Es sind keine visuell kontrastreiche Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

103.116 Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

103.108 Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

103.109 Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

103.110 Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet.

103.111 Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

103.112 Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

## 112\_113 Weg-Mantel-/Abschnittbogen (Version 2.0)

### 112\_113 Seerundweg Spitzingsee (Ost- und Südufer) (003)

---



Wegeabschnitt  
Ostseite vom See -  
Asphalt



Weg nach dem  
Parkplatz



Weg Ostufer

---

000 Allgemeine Angaben zum Wanderweg:

001 Es handelt sich um einen Rundweg.

002 Die Beschreibung erfolgt im Uhrzeigersinn.

003 Der Wanderweg hat eine Gesamtlänge von 3,2 km.

004 keine Angabe

005 Ist der Wanderweg durchgehend beschildert? Ja

006 Beschilderung: Gelbes Schild mit Aufschrift: Seerundweg

007 GPS Tracks vorhanden.

100 Angaben zum Wegeabschnitt:

START Startpunkt: Parkplatz am See

LAT Breitengrad Startpunkt: 47.667808

LNG Längengrad Startpunkt: 11.887673

GPS-START GPS-Wegepunkt Start: 147

ENDE Endpunkt: Brücke über See (Südufer)

LAT Breitengrad Endpunkt: 47.661072

LNG Längengrad Endpunkt: 11.885252

GPS-ENDE GPS-Wegepunkt Ende: 153

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Handelt es sich um ein kleinräumiges Wege-Ereignis innerhalb eines Wegeabschnitts (mit nur einer Koordinaten-Angabe)? Nein

101 Länge Wegeabschnitt: 0,7 km

102 Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 0,7 km

103 Handelt es sich bei diesem Wegeabschnitt um einen Abstecher? (z.B. zu einem Aussichtspunkt) Nein

105 Sitzgelegenheiten vorhanden.

106 Es gibt 5 Sitzgelegenheiten im Wegeabschnitt.

107 Abstand zwischen Sitzgelegenheiten: 250 m

108 Art der Sitzgelegenheiten: Bänke

200 Angaben zu Stufen / Schwellen (bei 1. Wegeabschnitt Pflicht, bei folgenden nur bei Änderungen) Nein

300 Angaben zur Breite des Weges:

301 Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 300 cm breit.

302 Schmale Stelle:

303 Schmalste Breite des Wegeabschnitts: 300 cm

304 Länge der schmalsten Stelle: 10 m

305 Begegnungsflächen mit 180 cm Breite x 180 cm Länge vorhanden.

400 Angaben zu Längsneigungen des Weges:

401 Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

402 Sind Längsneigungen von 3 % bis max. 6% vorhanden? Nein

420 Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

421 Gibt es mehrere aufeinanderfolgende Abschnitte mit Längsneigungen von mehr 6%? Nein

426 Angaben zur längsten Neigung:

428 Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 12 %

427 Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 12 m lang.

429 Angaben zur maximalen Neigung:

430 Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 13 %.

431 Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 10 m

432 Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen und Gefälle (abwechselnd).

440 Anmerkungen zu den Neigungen:

Neigungen vor allem direkt nach dem Parkplatz zum Einstieg in den Rundweg

500 Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

501 Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

502 Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: wassergebundene Decke Oberflächenbelag: Bohlenweg/Holzbohlen

503 Handelt es sich um einen Bohlenweg / Holzbohlenweg? Nein

506 Sind quer zur Laufrichtung verlaufende Bodenvertiefungen vorhanden? Nein

600 Angaben zu Hindernissen:

601 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

604 Sind Poller vorhanden? Nein

606 Sind Hindernisse / Rahmensperren / Schranken vorhanden? Nein

608 Gibt es sonstige Hindernisse, die z.B. für Menschen mit einer Gehbehinderung oder im Rollstuhl nicht / schwer passierbar sind? (Viehgitter, Weiderost, etc.) Nein

610 Keine Böschungen vorhanden.

611 Es sind keine abschüssigen Stellen vorhanden.

700 Angaben zu visuellen und taktil erfassbaren Begrenzungen sowie Gefahrenstellen für blinde Menschen (bei 1. Wegeabschnitt Pflicht, bei folgenden nur bei Änderungen) Nein

800 Angaben zu Nutzungen:



801 Ist der Wanderweg / -abschnitt auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen?

Nein

802 Führt der Wanderwegabschnitt auf einer mit Kfz befahrenen Straße? Nein

804 Es ist keine Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.

900 Angaben zur Beschilderung:

901 Wegeabschnitt beschildert.

902 Kein Wegeleitsystem noch Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

903 Informationen / Beschilderung: schriftlich

## 112\_113 Seerundweg Spitzingsee (West- und Nordufer) (008)

---



Weg durch den Wald auf der Westseite




Bootsverleih und Neigungen



Weg am Westufer



Engstelle (Baumstamm)



Weg auf der Westseite



Bank am Westufer



Tor für die Kühe

---

000 Allgemeine Angaben zum gesamten Wanderweg (nur einmal pro Weg ausfüllen) Nein

100 Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Weg durch den Wald am West- und Nordufer

START Startpunkt: Brücke Südufer

LAT Breitengrad Startpunkt: 47.661072

LNG Längengrad Startpunkt: 11.885252

GPS-START GPS-Wegepunkt Start: 154

ENDE Endpunkt: Parkplatz am See

LAT Breitengrad Endpunkt: 47.665619

LNG Längengrad Endpunkt: 11.888099

GPS-ENDE GPS-Wegepunkt Ende: 169

Handelt es sich um ein kleinräumiges Wege-Ereignis innerhalb eines Wegeabschnitts (mit nur einer Koordinaten-Angabe)? Nein

101 Länge Wegeabschnitt: 2,6 km

102 Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 3,2 km

103 Handelt es sich bei diesem Wegeabschnitt um einen Abstecher? (z.B. zu einem Aussichtspunkt) Nein

105 Sitzgelegenheiten vorhanden.

106 Es gibt 15 Sitzgelegenheiten im Wegeabschnitt.

107 Abstand zwischen Sitzgelegenheiten: 500 m

108 Art der Sitzgelegenheiten: Bänke (nicht alle Bänke sind stufenlos zugänglich)

200 Angaben zu Stufen / Schwellen (bei 1. Wegeabschnitt Pflicht, bei folgenden nur bei Änderungen) Nein

300 Angaben zur Breite des Weges:

301 Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 250 cm breit.

302 Schmale Stelle:

303 Schmalste Breite des Wegeabschnitts: 120 cm

304 Länge der schmalsten Stelle: 1 m

305 Begegnungsflächen mit 180 cm Breite x 180 cm Länge vorhanden.

400 Angaben zu Längsneigungen des Weges:

401 Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

402 Sind Längsneigungen von 3 % bis max. 6% vorhanden? Nein

420 Angaben zu Längsneigungen größer 6%:



- 421 Mehrere Abschnitte mit Neigungen von mehr als 6% vorhanden.
- 422 Es gibt 4 Abschnitte mit einer Längsneigungen von mehr als 6%.
- 423 Flache Abschnitte vorhanden.
- 424 Längsneigung des flachen Abschnitts: 2 %
- 425 Länge des Abschnitts: 20 cm
- 426 Angaben zur längsten Neigung:
- 428 Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 13 %
- 427 Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 50 m lang.
- 429 Angaben zur maximalen Neigung:
- 430 Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 18 %.
- 431 Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 10 m
- 432 Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen und Gefälle (abwechselnd).
- 440 Anmerkungen zu den Neigungen:  
Viele Neigungen an der Westseite vorhanden, die alle größer als 6 % und länger als 10 m sind.
- 500 Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:
- 501 Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.
- 502 Oberflächenbelag: wassergebundene Decke
- 503 Handelt es sich um einen Bohlenweg / Holzbohlenweg? Nein
- 506 Sind quer zur Laufrichtung verlaufende Bodenvertiefungen vorhanden? Nein
- 600 Angaben zu Hindernissen:
- 601 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein
- 604 Sind Poller vorhanden? Nein
- 606 Hindernisse / Rahmensperren / Schranken vorhanden.
- 607 Durchgangsbreite neben dem Hindernis / Schranke: 120 cm
- 608 Sonstige Hindernisse.
- 609 Sonstige Hindernisse: Viehgitter (Tor für Kühe)
- 610 Keine Böschungen vorhanden.
- 611 Es sind keine abschüssigen Stellen vorhanden.
- 700 Angaben zu visuellen und taktil erfassbaren Begrenzungen sowie Gefahrenstellen für blinde Menschen (bei 1. Wegeabschnitt Pflicht, bei folgenden nur bei Änderungen) Nein

800 Angaben zu Nutzungen des Wegeabschnitts (bei 1. Wegeabschnitt Pflicht, bei folgenden nur bei Änderungen) Nein

900 Angaben zur Beschilderung des Wegabschnitts (bei 1. Wegeabschnitt Pflicht, bei folgenden nur bei Änderungen) Nein

## 112\_113 Mantelbogen (015)

000 Allgemeine Angaben zum Wanderweg:

001 Es handelt sich um einen Rundweg.

002 Die Beschreibung erfolgt im Uhrzeigersinn.

003 Der Wanderweg hat eine Gesamtlänge von 3,4 km.

004 nein

005 Ist der Wanderweg durchgehend beschildert? Ja

006 Beschilderung: Gelbes Schilf in Pfeilform mit Aufschrift: Rundweg um den Spitzingsee oder Seerundweg

007 GPS Tracks vorhanden.

009 Beschreibung des Weges durch den Erheber: Der Wanderweg führt auf der Ostseite entlang von Gastronomie und Hotels über einen asphaltierten Weg ohne Steigungen. Auf der Westseite führt der Weg über wassergebundene Decke entlang des Ufers und weist einige Neigungen auf, die von 6 - 18 % steil sein können. Es sind ausreichend Sitzgelegenheiten entlang des Seeweges vorhanden, die zum Verweilen einladen und einen schönen Blick über den See verschaffen.

100 Angaben zum Wanderweg-Abschnitt / Ereignis (pro Abschnitt/Ereignis ausfüllen) Nein

200 Angaben zu Stufen / Schwellen (bei 1. Wegeabschnitt Pflicht, bei folgenden nur bei Änderungen) Nein

300 Angaben zur Breite des Weges (bei 1. Wegeabschnitt Pflicht, bei folgenden nur bei Änderungen) Nein

400 Angaben zur Längsneigung des Weges (bei 1. Wegeabschnitt Pflicht, bei folgenden nur bei Änderungen) Nein

500 Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit des Weges (bei 1. Wegeabschnitt Pflicht, bei folgenden nur bei Änderungen) Nein

600 Angaben zu Hindernissen im Wegeabschnitt (bei 1. Wegeabschnitt Pflicht, bei folgenden nur bei Änderungen) Nein

700 Angaben zu visuellen und taktil erfassbaren Begrenzungen sowie Gefahrenstellen für blinde Menschen (bei 1. Wegeabschnitt Pflicht, bei folgenden nur bei Änderungen) Nein

800 Angaben zu Nutzungen des Wegeabschnitts (bei 1. Wegeabschnitt Pflicht, bei folgenden nur bei Änderungen) Nein

900 Angaben zur Beschilderung des Wegabschnitts (bei 1. Wegeabschnitt Pflicht, bei folgenden nur bei Änderungen) Nein

## 121 Technische Hilfsmittel (004)

121.101 Es gibt keinen Alarm.

121.201 Gibt es einen Counter/eine Rezeption? Nein

121.202 Gibt es andere (Tagungs-) Räume? Nein

121.301 Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

121.401 Werden sonstige Hilfsmittel angeboten? Nein

121.402 Es gibt keine barrierefreie Homepage (nach BITV 2.0 oder WCAG 2.0).

## 212 Beschilderung des Rundweges (007)

---



Informationstafel



Wegweiser



Beschilderungen  
am Weg

---

212.107 Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

212.101 Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

212.111 Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

212.110 Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

212.110 Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

## 600-Web-Input-Formular (Version 2.0)

Parkplatz für Menschen mit Behinderung: Nein

Stufenloser Zugang zum Gebäude: Nein

Alle für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. mit einem Aufzug/  
einer Rampe erreichbar. : Ja

Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit.: Ja

WC für Menschen mit Behinderung: Nein

Das WC ist mit einem Rollstuhl anfahrbar: Nein

klappbarer Haltegriff am WC: Nein

Stufenlose Dusche: Nein

Die Duschfläche beträgt mindestens 1 m x 1 m: Nein

Haltegriffe in der Dusche: Nein

Duschstuhl oder -sitz: Nein

Pflegebett: Nein

Bei Treppen sind mind. die erste und die letzte Stufe mit einer kontrastierenden visuellen Kante  
versehen: Nein

Assistenzhunde sind erlaubt: Ja

Es ist ein durchgehendes Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden: Nein

Informationen sind in Braille- oder Prismenschrift erfassbar: Nein

Das Anklopfen an der Zimmertür wird durch ein Blinksignal angezeigt: Nein

Im Aufzug wird der abgehende Notruf optisch bestätigt: Nein

Induktive Höranlage: Nein

Informationen sind in leichter Sprache vorhanden: Nein

Informationen sind mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt: Nein

Informationen für Allergiker und Lebensmittelunverträglichkeiten vorhanden: Nein