

## Tourist-Information Tegernsee

Hauptstr. 2  
82648 Tegernsee

Tel: 08022-9273863  
Fax:

tegernsee@tegernsee.com  
[www.tegernsee.com](http://www.tegernsee.com)

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 1. Dezember 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Tourist-Information

## Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Weg vom Behindertenparkplatz zur Tourist Information](#)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Tourist Information](#), [Weg vom Behindertenparkplatz zur Tourist Information](#), [Weg vom Eingang zur Tourist Information](#)

### Kundenraum

Zugehörige Modulbögen: [Kundenraum](#), [Treppe vom Eingangsbereich zur Tourismus Information](#), [Aufzug vom EG bis zum 3. OG](#), [Weg vom Eingang zur Tourist Information](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

### Schalter

Zugehörige Modulbögen: [Schalter/Tresen/Kasse](#) , [Weg vom Behindertenparkplatz zur Tourist Information](#) , [Treppe vom Eingangsbereich zur Tourismus Information](#) , [Aufzug vom EG bis zum 3. OG](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

## Parkplatz

---



Behinderten PKW  
Stellplatz



Behinderten PKW  
Stellplatz

---



Behinderten PKW  
Stellplatz

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 250 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m.

## Schalter/Tresen/Kasse

---



Info Tresen

---

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

---

# Kundenraum

---



Kundenraum



Kundenraum

---

Der Raum ist beleuchtet.

## Technische Hilfsmittel

Es gibt keinen Alarm.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

## Aufzug vom EG bis zum 3. OG

---



Aufzug



Aufzug

---



Aufzug



Aufzug

---



Aufzug

---

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird nicht bestätigt.