



Bericht für den Gast



Naturschauspiel Kreuth

Naturschauspiel Kreuth – Der Erlebnisweg an der Weißbach

Kontaktdaten

Tourist-Information Kreuth

Nördliche Hauptstraße 3

83708 Kreuth

Tel.: 08029 / 9979080

E-Mail: kreuth@tegernsee.com

Web: <http://naturschauspiel-kreuth.de>



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)

Prüfergebnis

Das **Naturschauspiel Kreuth** wurde am 14.09.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2017 bis Februar 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.


Beschreibung des Weges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Der Wanderweg führt entlang der Weißbach. Auf beiden Seiten (Ost- und West) befinden sich einige Stationen, die unterschiedliche Sinne ansprechen. Der Rundweg beginnt an der Pointer-Brücke (Ostseite) und führt über die Pforner-Brücke auf der Westseite wieder zurück. Am Wertstoffhof stehen Parkplätze zur Verfügung.



Übersichtskarte (Quelle: www.bikemap.net; eigene Veränderungen)



Übersichtskarte (Quelle: www.bikemap.net; eigene Veränderungen)



Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	kein für Menschen mit Behinderung ausgewiesener Parkplatz vorhanden
Wassererlebnisweg	✓	-	-	-	Der Weg ist überwiegend flach; an einer Stelle gibt es eine Längsneigung mit bis zu 14 % über 10 m.
Erlebnisstationen	✓	-	✓	-	Informationen und die Stationen sind nicht bzw. nur z.T. im Sitzen les- und nutzbar.
Öffentliches WC	✓	-	-	-	Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Ein öffentliches WC ist allerdings vorhanden. Dieses ist über Stufen erreichbar; Tür mindestens 70 cm breit.

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Weges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Der Wanderweg führt entlang der Weißach. Auf beiden Seiten (Ost- und West) befinden sich einige Stationen, die unterschiedliche Sinne ansprechen. Der Rundweg beginnt an der Pointer-Brücke (Ostseite) und führt über die Pforner-Brücke auf der Westseite wieder zurück.

Parkplatz

- Es gibt keinen ausgewiesenen Parkplatz für Menschen mit Behinderung. Am Parkplatz Wertstoffhof stehen Parkplätze zur Verfügung. Entfernung vom Parkplatz zum Beginn des Naturschauspiel Kreuth 200m.

Bushaltestelle

- Bushaltestellen sind in einiger Entfernung an der Wallbergstraße und an der Riedlerbrücke vorhanden.

Wassererlebnisweg

- Der Wassererlebnisweg hat eine Gesamtlänge von 3,2 km. Es handelt sich um einen Rundweg.
- Der Weg ist durchgängig beschildert.
- Es sind zahlreiche Sitzgelegenheiten (Bänke und Himmelsliegen) vorhanden. Der Abstand zwischen zwei Sitzgelegenheiten ist max. 200 m



- Der Weg ist meist 230 cm breit; an einigen Stellen 180 cm breit.
- Der Weg ist vom Oberflächenbelag (wassergebundene Decke) her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.
- Der Weg ist bis auf wenige Stellen flach und besitzt keine Längsneigungen. An einer Stelle (Tafel 21) gibt es eine max. Längsneigung von bis zu 14% auf 10 m Länge. Auch im Bereich der Pfornerbrücke gibt es eine kurze Neigung von bis zu 8% auf 3m Länge.

Erlebnisstationen

- Es gibt 22 Erlebnisstationen (Geruch, Akustik, usw.), die nur z.T. im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar und erkennbar sind.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Weges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Bushaltestelle Brunnbichl

- Es sind schriftliche Haltestelleninformationen vorhanden.

Nutzungen

- Der Wanderweg / -abschnitt ist nicht für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.
- Der Wanderweg führt nicht auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

WC

- Es ist ein öffentliches WC am Wanderweg – Parkplatz vorhanden. Es ist nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert.

Wegebeschaffenheit und Hindernisse

- Es sind keine Böschungen vorhanden.



Erlebnisstationen

- Die Informationen / Exponate sind an einzelnen Stationen tast- und riechbar.
- Die Informationen werden schriftlich vermittelt.
- Die Station/das Objekt/Exponat kontrastiert nicht visuell mit der Umgebung.
- Die Informationen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Beschilderung

- Die Informationen sind nicht in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Weges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Nutzungen

- Der Wanderweg / -abschnitt ist nicht für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.
- Der Wanderweg führt nicht auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

WC

- Es ist ein öffentliches WC am Wanderweg – Parkplatz vorhanden. Es ist nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert.

Wegebeschaffenheit und Hindernisse

- Es sind keine Böschungen vorhanden.
- Es sind keine durchgängig visuell kontrastreichen Begrenzungen des Weges vorhanden.
- Es kann die Rasen-/Wegkante zur Orientierung genutzt werden.
- Es sind überwiegend taktil erfassbare Begrenzungen des Weges vorhanden.
- Der Weg ist mindestens 180 cm breit.
- Der Belag ist eine wassergebundene Decke.
- Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit gut begeh- und befahrbar.

**Erlebnisstationen**

- Die Station/das Objekt/Exponat kontrastiert nicht visuell mit der Umgebung.
- Die Informationen sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Informationen werden schriftlich vermittelt.
- Die Informationen / Exponate sind an einzelnen Stationen tast- und riechbar.

Beschilderung

- Die Informationen sind nicht in gut lesbarer Schrift vorhanden.
- Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Weges

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Nutzungen

- Der Wanderweg / -abschnitt ist nicht für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.
- Der Wanderweg führt nicht auf einer mit Kfz befahrenen Straße.

WC

- Es ist ein öffentliches WC am Wanderweg – Parkplatz vorhanden. Es ist nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert.

Wegebeschaffenheit und Hindernisse

- Es sind keine Böschungen vorhanden.

Erlebnisstationen

- Die Station/das Objekt/Exponat kontrastiert nicht visuell mit der Umgebung.
- Die Informationen sind visuell kontrastreich gestaltet.



- Die Informationen werden schriftlich vermittelt.
- Die Informationen / Exponate sind an einzelnen Stationen tast- und riechbar.

Beschilderung

- Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.
- Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.
- Kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden.