



Bericht für den Gast



Restaurant Charivari

Restaurant Charivari

Anschrift

Perfallstr. 4
83727 Schliersee

Kontaktdaten

Tel.: 08026 / 92090-0
E-Mail: schliersee@monte-mare.de
Web: www.monte-mare.de

Prüfergebnis

Das **Restaurant Charivari** wurde am 20.06.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2018 bis August 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Haupteingang ins Gebäude	✓	✓	✓	✓	
Alternative: Resturanteingang über Außentreppe	-	-	-	-	nur über Treppe erreichbar
Alternative: Seeeingang	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	✓	
Gastraum mit Terrasse	✓	-	-	-	Tische in Höhe von 64 cm unterfahrbar, Türschwelle an der Terrasse 5 cm
Tagungsraum „Forum“	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung auf der Zentralebene	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen tw. kleiner als 150 cm x 150 cm, WC von rechts nicht anfahrbar
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung auf der Seeebene	✓	-	-	-	Bewegungsflächen tw. kleiner als 120 cm x 120 cm, WC von rechts nicht anfahrbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Das Restaurant Charivari befindet sich auf der Zentralebene (1. OG) im monte mare Schwimmbad Schliersee. Das Restaurant ist zu den Öffnungszeiten über den Eingang Schwimmbad und somit über den Aufzug zu erreichen.

- Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden. Es gibt drei gekennzeichnete Stellflächen für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße 350 cm x 500 cm, Entfernung zum Haupteingang Schwimmbad 20 m).
- Die Außenwege sind leicht begeh- und befahrbar.
- Haupt- und Seeeingang ins Gebäude sind stufenlos zu erreichen (Türschwelle am Haupteingang von 3 cm, Türschwelle am Seeeingang von 2 cm). Von dort führt ein Aufzug zur Zentralebene (1. OG) ins Restaurant. Alternativ ist eine Außentreppe zum Restauranteingang und eine Innentreppe zur Zentralebene mit Handlauf vorhanden.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar (Ausnahme: 3 cm Türschwelle am Haupteingang).
- Die Größe der Aufzugskabine beträgt 120 cm x 138 cm. Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber 100 cm bis 115 cm).
- Alle erhobenen Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Bei den zu nutzenden Türen handelt es sich nicht um Karussell- oder Rotationstüren.



- Alle erhobenen Flure sind mind. 150 cm breit.
- Im Restaurant sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung auf der Zentralebene

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - an der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken 142 cm x 151 cm,
 - links am WC 110 cm x 70 cm, rechts 56 cm x 70 cm.
- Beidseitig am WC sind Haltegriffe vorhanden, der linke Griff ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung auf der Seeebene

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - an der Tür 108 cm x 112 cm,
 - vor dem WC und dem Waschbecken 165 cm x 160 cm,
 - links am WC 90 cm x 70 cm, rechts 84 cm x 70 cm.
- Beidseitig am WC sind Haltegriffe vorhanden, der linke Griff ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.



- Im Restaurant gibt es helle und blendfrei ausgeleuchtete Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sind nicht vorhanden.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch, nicht optisch bestätigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Eingangsbereiche sind visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Innen- und Außentreppen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet oder mit taktil wahrnehmbaren Markierungen gekennzeichnet. Handläufe sind vorhanden.
- Im Aufzug wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt (bedient nur zwei Etagen). Beschilderungen sind nicht in Brailleschrift vorhanden. Die Bedienelemente sind taktil erfassbar und visuell kontrastreich gestaltet. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt.
- Bedienelemente sind teilweise taktil erfassbar und fast überall visuell kontrastreich gestaltet.
- Gehbahnen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt und teilweise mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände können als Orientierungshilfe genutzt werden.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Beschilderungen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.



- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrille, Lupen, etc.)

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind meist in Sichtweite oder es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache. Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.